

2018年10月～

消防設備士甲種四類 正誤一覧表

講座名	冊子名	該当ページ	訂正前	訂正後	追加日
消防設備士責任者	甲種四類テキスト 007C	P7 側面図の問題 例題の解説	建物の高さが15mを超えていた場合は、階段の竪穴区画も15mを超えますので、ここを2警戒区域以上に分ける必要が生じてきます。	建物の高さが15mを超えていた場合は、階段の竪穴区画も15mを超えますので、 <b>煙感知器の感知区域を2個以上に分ける</b> 必要が生じてきます。	2019/2/28 00700A
消防設備士責任者	甲種四類テキスト 007C	P19 チェック問題 解答と解説①の図	①の区域の右側の長さ 40m	①の区域の右側の長さ <b>50m</b>	2019/1/9 00700A